



PART NUMBER CORRECTION

LOSI® 1/24 MICRO BRUSHLESS SCT AND MICRO BRUSHLESS RALLY (LOSB0242 AND LOSB0243)

IMPORTANT: Please note that the part number for the replacement motor has changed. If you need to order a replacement motor, please use part number DYN51400.

We apologize for any inconvenience. If you have questions, please contact your local Horizon Hobby product support team.

KORREKTUR DER ARTIKELNUMMER

LOSI 1/24 MICRO BRUSHLESS SCT UND MICRO BRUSHLESS RALLY (LOSB0242 UND LOSB0243)

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Artikelnummer für den Ersatzmotor geändert wurde. Sollten Sie einen Ersatzmotor bestellen wollen, verwenden Sie bitte die Artikelnummer DYN51400.

Wir möchten uns recht herzlich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Horizon Hobby.

CORRECTION DE LA REFERENCE

MICRO SCT ET MICRO RALLY CAR LOSI 1/24 BRUSHLESS (LOSB0242 ET LOSB0243)

IMPORTANT: Nous vous informons que la référence du moteur de remplacement a été modifiée. Si vous devez commander un moteur de remplacement, veuillez utiliser la référence DYN51400.

Nous présentons nos excuses concernant ce désagrément. En cas de question, veuillez contacter votre service technique Horizon Hobby local.

CORREZIONE DEL NUMERO DI CODICE

LOSI 1/24 MICRO BRUSHLESS SCT E MICRO BRUSHLESS RALLY (LOSB0242 E LOSB0243)

IMPORTANTE: Si prega di prendere nota che il numero di codice del motore di ricambio è stato cambiato. Se fosse necessario ordinare un motore di ricambio, si prega di usare il codice DYN51400.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Se ci sono domande, si prega di contattare il team di supporto Horizon Hobby locale.